kopie

# CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

## FIRMA

Naam: Jansen Willy
Straat en nummer: Schipperskwartier 5B7
Postcode en gemeente: 2100 Deurne
Tel.: 03/3213209
Fax: 03/3216799
E-mail: Jansen.Willy@skynet.be
BTW-nummer: BE 475 207 372

## KLANT

Naam: Kerkelijke Werken St Hubertus
Straat en nummer: Antwerpsesteenweg 27
Postcode en gemeente: 2100 Deurne
Tel.: Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:
Kerk St Hubertus
2100 Deurne

## TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld Inhoud 9600 L ☐ Ingedeeld Inhoud ..... L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☒ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:

Datum van plaatsing: 1968

## VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

| | Aanwezig Ja | Aanwezig Nee | Controle OK | Controle Niet OK |
|---|---|---|---|---|
| **TOEZICHTSPUT** | ☐ | ☐ | | |
| Staat toezichtsput | | | ☐ | ☐ |
| Dichtheid toezichtsput | | | ☐ | ☐ |
| Vervuiling rond tank | | | ☐ | ☐ |
| Staat deksel | | | ☐ | ☐ |
| **INKUIPING/** | ☒ | ☐ | | |
| Algemene staat | | | ☒ | ☐ |
| Waterdicht | | | ☒ | ☐ |
| Koolwaterstofdicht | | | ☐ | ☒ |
| **LEIDINGEN** | | | | |
| Aansluitingen (ontluchting, vulling) | | | ☒ | ☐ |
| Staat leidingen (ontluchting, vulling) | | | ☒ | ☐ |
| Uitmonding leidingen | | | ☒ | ☐ |
| Staat aanvoerleiding | | | ☒ | ☐ |
| Staat terugvoerleiding | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Stookoliefilter | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
| **RESERVOIR** | | | | |
| Algemene staat tank | | | ☒ | ☐ |
| **VORIG CERTIFICAAT** | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |

## ACCESOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

| | | Aanwezig Ja | Aanwezig Nee | Controle OK | Controle Niet OK |
|---|---|---|---|---|---|
| Peilmeting | Peillat | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Mechanisch | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Pneumatisch | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
| | Ultrasoon | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Andere | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Overvulbeveiliging | Fluit | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Electronische sonde | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Lekdetectie | Vloeistof | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Onderdruk | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Overdruk | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Peilputten | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Andere | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Kathodische bescherming | ..... mV | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## OPMERKINGEN

- Roest vorming op Tank

## TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

| | | uitgevoerd | niet uitgevoerd | OK | Niet OK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water- en slibbemonstering | | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Hoeveelheid water: ..... cm<br>Zuurtegraad: ..... pH<br>Conductiviteit: ..... mS |
| Dichtheidscontrole | Ultrasoon | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Boven het vloeistofniveau: ..... dB<br>Onder het vloeistofniveau: ..... dB |
| | Onderdruk | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Drukverlies: ..... mbar/h |
| | Overdruk | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Drukverlies: ..... mbar/h |
| | Andere | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Potentiaalmeting | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ..... mV |
| Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport | | Van toepassing ☐ Ja | ☒ Neen | Rapporten in bijlage ☐ Ja | ☐ Neen | |

**Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden**

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

## BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

## TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Dieckert Geert
Erkenningsnummer: SV01006

(handtekening erkend technicus)

**DATUM KEURING: 22 - 06 - 2017**
**DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR 22 - 06 - 2022**

voor kennisname,

(handtekening klant)